

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СЧКО "Реставляционный фонд"

А.Ю. Уткин

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 475/17

Объект -Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Заводская, д. 4. - на капитальный ремонт скатной крыши.

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/6,2	100 м2 кровли	6,2	
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали посква, сайдриков, желобов, огинов, свесов и т.п. 2/1,54	100 м труб в покрытий	1,54	
3	ТЕР46-04-008-0 4	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 3/6,2	100 м2 кровли	6,2	
4	ТЕРр58-2-03	Разборка слуховых окон поудривых и трусольных 4/0,03	100 окон	0,03	
5	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши у крепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 5/0,32	100 м	0,32	
6	ТЕРр58-5-04	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из досок 6/0,64	100 м	0,64	
7	ТЕРр58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей надрыватов с осмолкой и обертывание только 7/0,06	100 м	0,06	
8	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 8/6,2	100 м2	6,2	
9	ТВР26-02-018-0 2	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пироглакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкостью 9/9,3	100 м2 обрабатываемой поверхности	9,3	
10	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция) 10/6,2	100 м2 кровли	6,2	
11	ТЕР10-01-082-0 2 ПРИМ.	Устройство контрообрешетки 11/3,8	1 м3 древесины в конструкции	3,8	

1	2	3	4	5	6
12	ТЕР12-01-023-0 1 Прям.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам (профлист) 12/6,2	100 м2 кровли	6,2	
13	ТЕР12-01-012-0 1	Установка снегозадержателей 13/0,984	100 м ограждения	0,984	
14	ТЕР10-01-003-0 1	Устройство слуховых окон 14/3	1 слуховое окно	3	
15	ТЕР15-04-025-0 5	Улучшение окраска масляными составами по дереву затонированной оконных проемов (окраска слуховых окон) 15/0,012	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,012	
16	ТЕР60-10-01	Исправление кляпки дымовой трубы 16/11,82	100 кирпичей	11,82	
17	ТЕР61-31-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб 17/0,41	100 м2 поверхности	0,41	
18	ТЕР15-04-013-0 3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная 18/0,41	100 м2 фасада	0,41	
19	ТЕР61-31-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) 19/0,47	100 м2 поверхности	0,47	
20	ТЕР15-04-013-0 1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение) 20/0,47	100 м2 фасада	0,47	
21	ТЕР58-21-01	Смена копкалов на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (5 каналов) 21/0,6	10 шт.	0,6	
22	ТЕР58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 22/0,6	10 шт.	0,6	
23	ТЕР12-01-011-0 1	Устройство копкалов над шахтами в два канала (2 каналов) 23/1	1 копкал	1	
24	ТЕР69-9-01	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение -демонтаж утеплителя) 24/0,12	100 т мусора	0,12	
25	ТЕР58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) 25/7,8	100 м2 кровли	7,8	
26	ТЕР11-01-009-0 1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых (толщ. 50 мм - 1 слой) 26/3,9	100 м2 изолируемой поверхности	3,9	
27	ТЕР11-01-009-0 1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых (толщ. 50 мм - 2 слой) 27/3,9	100 м2 изолируемой поверхности	3,9	
28	ТЕР10-01-023-0 1	Укладка ходовых досок 28/0,82	100 м ходов	0,82	

1	2	3	4	5	6
29	ТССЦпр01-01-01-041	Поручочные работы: Поручка при автомобильных перевозках мусора строительного с поручкой вручную 29/34,98	т	34,98	
30	ТССЦпр03-21-01-001	Перевозка грузов I класса автомобильными грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 1 км 30/34,98	т	34,98	

Применить коэффициенты на карьерост - 1,15 и 1,25 (МДС35п.4, 7), на сложность кровли - 1,25 (МДС38П.3 п.1.1.2 - крыша 4-х скатная с уклоном более 27°.)

СОСТАВИЛ

Шоков Д.В.

ПРОВЕРИЛ

Кален С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

1 426 019,52 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СНКО "Ремонтный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

" " 20 г.

Наименование стройки - Новотурокская обл., г. Окуловка, ул. Заводская, д. 4.

Объект - Капитальный ремонт скатной крыши по адресу: Новотурокская обл., г. Окуловка, ул. Заводская, д. 4.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 475/17

на капитальный ремонт скатной крыши.

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 1 426,020 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 1 843,31 чел-ч

Сметная заработная плата - 255,326 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены декабря 2015 года. (Письмо ПБУ "РЦСН О" № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ п/п	Цифры и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не заявт. общ. машин	
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего	Основно и зарплата	Экспл. машин	На един. машин	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Разборка

Разборка

1	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыш обрешетки из брусков с прозорами V=620/100; ЗП=183,44*1,25; ЭММ=43,07*1,25; ЗПм=9,04*1,25; ТЗТ=15,16*1,25; ТЗТм=0,46*1,25	100 м2 кровли	229,30	11,3								
1.1	509-9900	Средствительный мусор	8,68 т	0				0					
2	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка железных покрытий и обделок из листового стали покровов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.д. V=154/100; ЗП=108,11*1,25; ЭММ=0,21*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=9,1*1,25; ТЗТм=0*1,25	1,54 100 м2 труб и покрытий	135,40	0,26			208,52	208,12	0,4	11,38		17,53
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,1848 т	0				0					0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-04 (0) МДС3.Пр.1.т.3.11.2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов V=620/100; ЗП=188,89*1,25; ЗММ=30,96*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=15,9*1,25; ТЗТм=0*1,25	6,2 100 м2 кровли	274,81 236,11	38,70 0,00	1 703,82	1 463,88	239,94 0	19,88 0,00	123,26 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	7,44 т	0		0				
4	ТЕР58-2-03 (0) МДС3.Пр.1.т.3.11.2	Разборка стеновых окон подол крутых и трехгольных V=3/100; ЗП=1674,64*1,25; ЗММ=7,4*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=138,4*1,25; ТЗТм=0*1,25	0,03 100 окон	2 102,55 2 093,3	9,25 0	63,08	62,8	0,28 0	173 0	5,19 0
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,138 т	0		0				

МОНТАЖ.

5	ТЕР58-5-01 (0) МДС3.Пр.1.т.3.11.2	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши у крепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон V=32/100; ЗП=517,91*1,25; ЗММ=38,14*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=39,87*1,25; ТЗТм=0*1,25	0,32 100 м	3 855,4 647,39	47,68 0	1 233,73	207,16	15,26 0	49,84 0	15,95 0
6	ТЕР58-5-04 (0) МДС3.Пр.1.т.3.11.2	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из досок V=64/100; ЗП=1730,92*1,25; ЗММ=21*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=133,25*1,25; ТЗТм=0*1,25	0,64 100 м	3 678,97 2 163,65	26,25 0	2 354,54	1 384,74	16,8 0	166,56 0	106,6 0
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,36096 т	0		0				
7	ТЕР58-5-05 (0) МДС3.Пр.1.т.3.11.2	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осколкой и обертывание только V=6/100; ЗП=2081,13*1,25; ЗММ=69,79*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=160,21*1,25; ТЗТм=0*1,25	0,06 100 м	6 468,1 2 601,41	87,24 0	388,09	156,08	5,23 0	200,26 0	12,02 0
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,0762 т	0		0				
8	ТЕР58-12-02 (0) МДС3.Пр.1.т.3.11.2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листовой стали V=620/100; ЗП=258,34*1,25; ЗММ=31,85*1,25; ЗПм=6,29*1,25; ТЗТ=21,35*1,25; ТЗТм=0,32*1,25	6,2 100 м2	1 921,96 322,93	39,81 7,86	11 916,15	2 002,17	246,82 48,73	26,69 0,40	165,48 2,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР26-02-018-02	Отнебозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиримакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	9,3	314,33	123,08	2 923,27	1 698,18	1 144,64	12,75	118,58
	(0) МДС3.Пр.1.т.3.11.2 ; МДС3.п.4.7	V=930/100; ЗП=127,02*1,25*1,15; ЭММ=78,77*1,25*1,25; ЗПм=1,52*1,25*1,25; ТЗТ=8,87*1,25*1,15; ТЗТм=0,09*1,25*1,25	100 м2 обрабатываемой поверхности	182,60	2,38			22,13	0,14	1,3
9.1	[113-8071]	Антигистек-антипирен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	192,51 кг	17,63		3 393,95				
10	ТЕРр58-13-01 (0) МДС3.Пр.1.т.3.11.2	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция) V=620/100; ЗП=55,19*1,25; ЭММ=6,35*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,52*1,25; ТЗТм=0*1,25	6,2 100 м2 кровли	99,85 68,99	7,94 0,00	619,07	427,74	49,23 0	5,65 0,00	35,03 0
10.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ (или аналог)	71,3 м2	6,85		4 884,05				
11	ТЕР10-01-082-02 ПРИМ. (0) МДС3.Пр.1.т.3.11.2 ; МДС3.п.4.7	Устройство контробрешетки ЗП=220,34*1,25*1,15; ЭММ=39,71*1,25*1,25; ЗПм=2,95*1,25*1,25; ТЗТ=15,04*1,25*1,15; ТЗТм=0,15*1,25*1,25	3,8 1 м3 древесины в конструкции	1 928,02 316,74	62,05 4,61	7 326,48	1 203,61	235,79 17,52	21,62 0,24	82,16 0,91
12	ТЕР12-01-023-01 Прим. (0) МДС3.Пр.1.т.3.11.2 ; МДС3.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по головым проодам (профлист) V=620/100; ЗП=506,67*1,25*1,15; ЭММ=127,49*1,25*1,25; ЗПм=15,53*1,25*1,25; ТЗТ=38,53*1,25*1,15; ТЗТм=0,79*1,25*1,25	6,2 100 м2 кровли	23 203,74 728,34	199,20 24,26	143 863,19	4 515,71	1 235,04 150,41	55,38 1,24	343,36 7,69
12.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	- 756,4 м2	176,79		- 133 723,96				
12.2	[101-3843]	Профильрованный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	5,6 т	12 688,3		71 054,48				
12.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепицы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	62 м2	177,09		10 979,58				
13	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС3.Пр.1.т.3.11.2 ; МДС3.п.4.7	Установка снегозадержателей V=98,4/100; ЗП=89,98*1,25*1,15; ЭММ=60,7*1,25*1,25; ЗПм=5,7*1,25*1,25; ТЗТ=6,67*1,25*1,15; ТЗТм=0,29*1,25*1,25	0,984 100 м ограждения	3 493,48 129,35	94,85 8,91	3 437,58	127,28	93,33 8,77	9,59 0,45	9,44 0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (исключить)	-0,2952 т	10 826,75		-3 196,06				
13.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: снегозадержатель, трубчатый длиной 2000 мм	50 шт.	155,6		7 780				
14	ТЕР10-01-003-01 (0)	Устройство слуховых окон ЗП=86,12*1,25*1,15; ЭММ=24,52*1,25*1,25; ЗПм=2,16*1,25*1,25; ТЗТ=6,63*1,25*1,15; ТЗТм=0,11*1,25*1,25	3 1 слуховое окно	479,85 123,80	38,31 3,38	1 439,55	371,4	114,93 10,14	9,53 0,18	28,59 0,54
14.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	3 комплект	10,05		30,15				
14.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2 (исключить)	-1,5 м2	163,21		-244,82				
14.3	[203-0177]	Окна с жалюзийной решеткой	1,2 м2	454,71		545,65				
15	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС3 п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов ( окраска слуховых окон) V=1,2/100; ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,012 100 м2 окрашиваемой поверхности	2 423,09 2 202,77	12,36 0,25	29,08	26,43	0,15	159,39	1,91
15.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000305 т	29 000		8,85				
16	ТЕР60-10-01 (0)	Исправление кляксы дымовых трубы V=3*394/100;	11,82 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	2 698,98	2 248,64	109,34 18,56	14,77 0,08	174,58 0,95
16.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	1,182 1000 шт.	1 779,85		2 103,78				
16.2	509-9900	Строительный мусор	6,0282 т	0		0				
17	ТЕР61-31-01 (0)	Отштукатуривание поверхности дымовых труб V=41/100;	0,41 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,90 0,00	1 155,57	762,32	0,78 0	131,40 0,00	53,87 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР15-04-013-03	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная	0,41	586,51	12,36	240,47	44,15	5,07	8,08	3,31
	(0) МДС35.п.4.7	V=41/100; ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 фасада	107,69	0			0	0	0
19	ТЕР61-31-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение)	0,47	2 818,46	1,90	1 324,68	873,88	0,89	131,40	61,76
	(0)	V=47/100;	100 м2 поверхности	1 859,31	0,00			0	0,00	0
20	ТЕР15-04-013-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение)	0,47	82,12	2,95	38,6	31,89	1,39	5,09	2,39
	(0) МДС35.п.4.7	V=47/100; ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 фасада	67,86	0			0	0	0
21	ТЕР58-21-01	Смена кооплатов на дымовых и всасывающих трубах в один канал ( 5 каналов)	0,6	1 449,01	3,17	869,41	138,83	1,9	18,6	11,16
	(0)	V=6/10;	10 шт.	231,38	0			0	0	0
21.1	509-9900	Строительный мусор	0,0312 т	0		0				
22	ТЕР58-21-02	На каждый смеющийся канал добавлять к расценке 58-21-1	0,6	1 699,84	4,24	1 019,9	155,26	2,54	20,8	12,48
	(0)	V=6/10; ЗП=64,69*4; ЭММ=1,06*4; ЗПм=0*4; Маг=359,21*4; ТЗТ=5,2*4; ТЗТм=0*4	10 шт.	258,76	0			0	0	0
22.1	509-9900	Строительный мусор	0,036 т	0		0				
23	ТЕР12-01-011-01	Устройство кооплатов над шахтами в два канала ( 2 каналов)	1	681,3	1,33	681,3	28,83	1,33	2,22	2,22
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 кооплат	28,83	0			0	0	0
24	ТЕР69-9-01	Очистка помещений от строительного мусора ( чердачное помещение -демонтаж утеплителя)	0,12	2 368,24	0,00	284,19	284,19	0	214,32	25,72
	(0)	V=12/100;	100 т мусора	2 368,24	0,00			0	0,00	0
24.1	509-9900	Строительный мусор	12 т	0		0				
25	ТЕР58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо( паровозоляция под утеплитель, и на утеплитель)	7,8	84,46	6,35	658,79	430,48	49,53	4,52	35,26
	(0)	V=390*2/100;	100 м2 кровли	55,19	0,00			0	0,00	0
25.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А ( или аналог)	897 м2	5,11		4 583,67				





Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Материалы				
Общестроительные работы (16)	6353,23*5,5	5,5	34 942,77	
Материалы				
Общестроительные работы (24)	2444,79*5,5	5,5	13 446,35	
Материалы				
Отделочные работы (15, 18, 20)	0*5,5	5,5	0	
Материалы				
Отделочные работы (17, 19)	207,92*4,28	4,28	889,9	
Материалы				
Кровля из профилированного листа (11, 14)	842,38*4,28	4,28	3 605,39	
Материалы				
Кровля из профилированного листа (12, 13)	7171,27*3,24	3,24	23 234,91	
Материалы				
Кровля из профилированного листа (9)	94223,45*3,24	3,24	305 283,98	
Материалы				
Кровля из профилированного листа (5, 6, 7, 8, 10)	3474,4*3,24	3,24	11 257,06	
Материалы				
Итого по неучтенным материалам	16884,39*3,24	3,24	54 705,42	
Итого			0	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)			867 238,36	
Накладные расходы				
Сметная прибыль	(1463,88+0)*10,56*1,1*0,9*0,85	0,84	12 985,2	
Итого	(1463,88+0)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48	7 420,11	
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 4)			20 405,31	
Накладные расходы				
Сметная прибыль	(1692,58+70,06)*10,56*0,83*0,85	0,71	13 215,57	
Итого	(1692,58+70,06)*10,56*0,65*0,8	0,52	9 679,01	
Деревянные конструкции (28)			22 894,58	
Накладные расходы				
Сметная прибыль	(45,76+1,61)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9	450,2	
Итого	(45,76+1,61)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43	215,1	
Полы (26, 27)			665,3	
Накладные расходы				
Сметная прибыль	(3474,9+34,56)*10,56*1,23*0,9*0,85	0,94	34 836,3	
Итого	(3474,9+34,56)*10,56*0,75*0,85*0,8	0,51	18 900,55	
Кровли (23)			53 736,85	
Накладные расходы				
Сметная прибыль	(28,83+0)*10,56*1,2*0,9*0,85	0,92	280,09	
Итого	(28,83+0)*10,56*0,65*0,85*0,8	0,44	133,96	

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			414,05
Кровли, кровли при ремонте (21, 22, 25)			
Накладные расходы	$(724,57+0)*10,56*0,83*0,85$	0,71	5 432,54
Сметная прибыль	$(724,57+0)*10,56*0,65*0,8$	0,52	3 978,76
Итого			9 411,3
Печные работы при ремонте (16)			
Накладные расходы	$(2248,64+18,56)*10,56*0,78*0,85$	0,66	15 801,48
Сметная прибыль	$(2248,64+18,56)*10,56*0,63*0,8$	0,5	11 970,82
Итого			27 772,3
Прочие ремонтно-строительные работы (24)			
Накладные расходы	$(284,19+0)*10,56*0,78*0,85$	0,66	1 980,69
Сметная прибыль	$(284,19+0)*10,56*0,5*0,8$	0,4	1 200,42
Итого			3 181,11
Отделочные работы (15, 18, 20)			
Накладные расходы	$(102,47+0)*10,56*1,05*0,9*0,85$	0,8	865,67
Сметная прибыль	$(102,47+0)*10,56*0,55*0,85*0,8$	0,37	400,37
Итого			1 266,04
Штукатурные работы при ремонте (17, 19)			
Накладные расходы	$(1636,2+0)*10,56*0,79*0,85$	0,67	11 576,44
Сметная прибыль	$(1636,2+0)*10,56*0,5*0,8$	0,4	6 911,31
Итого			18 487,75
Деревянные конструкции (11, 14)			
Накладные расходы	$(1575,01+27,66)*10,56*1,18*0,9*0,85$	0,9	15 231,78
Сметная прибыль	$(1575,01+27,66)*10,56*0,63*0,85*0,8$	0,43	7 277,4
Итого			22 509,18
Кровли (12, 13)			
Накладные расходы	$(4642,99+159,18)*10,56*1,2*0,9*0,85$	0,92	46 654,04
Сметная прибыль	$(4642,99+159,18)*10,56*0,65*0,85*0,8$	0,44	22 312,8
Итого			68 966,84
Теплоизоляционные работы (9)			
Накладные расходы	$(1698,18+22,13)*10,56*1*0,9*0,85$	0,77	13 988,18
Сметная прибыль	$(1698,18+22,13)*10,56*0,7*0,85*0,8$	0,48	8 719,91
Итого			22 708,09
Кровли, кровли при ремонте (5, 6, 7, 8, 10)			
Накладные расходы	$(4177,89+48,73)*10,56*0,83*0,85$	0,71	31 689,51
Сметная прибыль	$(4177,89+48,73)*10,56*0,65*0,8$	0,52	23 209,22
Итого			54 898,73
Итого			1 194 555,79

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого по поручке			13 100,01
Итого по перевозке			835,32
Итого			1 208 491,12
НДС		18%	217 528,4
Итого			1 426 019,52

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СЧКО "Ресторанный фонд"  
Начальник ОПТУД СЧКО "Ресторанный фонд"

К.Э.-М. Савченко  
Е.А.Серова

